


1 被災等の状況について



1 被災等状況について

区間	被災箇所数	運行状況
門出駅～神尾駅	2箇所	R4. 12. 16運行再開
神尾駅～福用駅	2箇所	
福用駅～大和田駅	2箇所	
大和田駅～家山駅	1箇所	
小計	7箇所	
川根温泉笹間渡駅～地名駅	6箇所	運休中
地名駅～塩郷駅	2箇所	
下泉駅～田野口駅	1 3箇所	
田野口駅～駿河徳山駅	2箇所	
崎平駅～千頭駅	1箇所	
小計	2 4箇所	

①地名～塩郷間



沢から土砂が流入している



斜面上にコルゲート水路があるが、土砂がたまり、水路周りが洗掘されている

②下泉～田野口間



斜面からの土砂が流入している



斜面が崩壊し、倒木や巨石が重なっている

③下泉～田野口間



沢の増水により道床が洗掘

④下泉～田野口間



暗渠で排水しきれなくなった水及び土砂により道床が洗掘

⑤ 田野口～駿河徳山間



河川に土砂がたまり、橋の上を水や土砂等が越えたことにより、周辺の道床が洗掘

1 被災等の状況について 【台風等による被災】

⑥ 田野口～駿河徳山間



川から溢れた土砂が軌道に流入

⑦ 崎平～千頭間



法面表層の土砂流出

笹間トンネル

悉太トンネル



覆工ブロックの抜け



覆工に対する山からの偏圧

田野口トンネル



覆工の剥離

澤間トンネル



覆工のひび割れ