


# 監視指導状況報告書

1 監視指導年月日	平成22年9月3日
2 監視員	
3 業者氏名	
4 所在地	熱海市伊豆山がれき置場・造成地D工区、日金町がれき置場
5 立会者	なし
6 現地の状況	<p>赤井谷残土処分場の調査とあわせて現地を確認した。</p> <p>伊豆山がれき置場・造成地D工区、日金町がれき置場ともに8月31日立入時と変化無し。 撤去については [ ] に指導する。</p> <p>&lt;伊豆山造成地D工区から撮影したがれき置場&gt;</p>  <p style="text-align: right;">D工区 } 写真 日金町 } 写真</p>

◎ 区分

排出事業所	製造業	多量排出事業所		その他
		その他		
	建設業	多量排出事業所		し尿処理施設
		その他		
	特別管理産業廃棄物排出事業所		ごみ処理施設	焼却 埋立 その他
	下水処理施設			
	埋立地を有する事業所			その他処理施設
その他		○		
産廃処理業者	収集運搬	特管物以外		◎ 産業廃棄物処理施設
		特管物		許可対象 中間処理施設
	中間処分	特管物以外		最終処分 安定型
		特管物		管理型
	最終処分	特管物以外		遮断型
		特管物		許可対象外 中間処理施設